

秦皇岛李志勤工具李氏二合一对照表

序号	LISHI型号	对照车型	
1	HU43(点火)	欧宝.大宇.霍顿.庞帝尼克.雪佛兰.丰田	无主付片
2	HU49(点火)	大众系列.捷达.捷达王.桑塔纳.B4.奥迪100.老红旗.高尔夫	刻度钥匙
3	HU46(点火)	欧宝、安德拉、赛欧、大宇通用	
4	HU56	沃尔沃 三菱 S40 (03年以前)	无主付片
5	HU58 (点火)	摩根 宝马 老款 外铣 四轨迹	
6	HU64 (点火)	奔驰.克莱斯勒 迈巴赫 劳伦士 卡尔森	
7	HU66(点火)	布加迪.兰博基尼.保时捷.宾利.大众.奥迪.斯柯达.西亚特.荣威550.长城C30.中华FSV. 骏捷.众泰ZC300 江铃驭胜	
8	HU83 (点火)	老标志307 新款508	
9	HU87	铃木系列.新奥拓.雨燕.天语.吉姆尼.维特拉等	
10	HU92 (点火)	宝马.路虎 MINI 名爵GM3 7 HUF 劳斯莱斯 内铣 两轨迹 10年前5系 7系	
11	HU100(点火)	凯迪拉克 欧宝 威达亚特 新 GL8 新君威, 科鲁兹, 别克英朗. 迈瑞宝. 大黄蜂. 爱唯欧 北汽绅宝X25 长城H8H9H2 GMC 新君越	
12	HU101(点火)	福特捷豹 路虎 神行者 沃尔沃XC60 S40 v40 福克斯嘉年华. 新蒙迪欧致胜 麦克斯 绅宝 奇瑞 新款林肯	
13	HU100R (点火)	新款宝马.劳斯莱斯 2010款 内铣 深锁孔 窄 10年后5系 7系	
14	HYN11	现代系列.伊兰特.途胜 起亚系列.赛拉图	刻度钥匙
15	HYN7R	现代系列.起亚系列.索纳塔.名驭	刻度钥匙
16	HY15	现代系列.御翔.领翔等 起亚系列.k2等	刻度钥匙
17	HY16	现代系列.新悦动.起亚系列.福瑞迪 平铣狮跑	
18	HY17	现代雅绅特.名图	
19	HY20	韩国现代	
20	HY20R	韩国现代	
21	HY22 (点火)	现代.起亚 凌翔 狮跑 智跑 IX35 30 .瑞纳 朗动 K5 索兰托 福瑞 长城H5 宝骏630	
22	K9	K9	无主付片
23	NSN11 (点火)	老款尼桑、蓝鸟公爵 (带肩)、老斯巴鲁	刻度钥匙
24	NSN14	日产系列.尼桑.天籁.骐达.颐达.骊威.英菲尼迪.斯巴鲁	刻度钥匙
25	HON66(点火)	本田(艾力绅 CR-V 思铂睿 思域 奥德赛 雅阁 飞度 锋范 歌诗图).阿库拉.理念 广汽传祺.比亚迪F6.长城H6	
26	DAT17	斯巴鲁 力狮 森林人 翼豹 迟鹏 傲虎	
27	TOY2	丰田 Tokaj Rika 皇冠新4500 4700 新红杉等丰田SUV越野 新锐志 比亚迪内铣 比亚迪速锐	
28	TOY(2014)	2014以后的卡罗拉.新款威驰	无主付片
29	TOY40	凌志.丰田.三菱	
30	TOY43	老款丰田8齿破片 (4号和7号齿位是破片) 佳美	
31	TOY43AT	丰田系列.凯美瑞.锐志.卡罗拉.花冠	刻度钥匙
32	TOY43R	斯巴鲁XV.长城绚丽.进口老款丰田.09年哈佛H6 平铣的斯巴鲁	刻度钥匙
33	TOY48 (点火)	雷克萨斯.丰田.新款斯巴鲁 皇冠 凌志	
34	VA2T(点火)	标志.雪铁龙 标志307.408.307CC. 雪铁龙世嘉, 凯旋 奔驰斯玛特	
35	NE72 (点火)	标致206.207.雪铁龙C2.07款毕加索	刻度钥匙
36	NE78(点火)	标致	
37	NE66(点火)	沃尔沃 Neiman 法雷奥 S80	
38	MIT11	三菱系列.东南系列.国产车如北斗星.克莱斯勒.道奇.顺风.宝骏	刻度钥匙
39	MAZ24	马自达系列 东南 海马	刻度钥匙

HU43
HU49
HU46
HU56
HU58
HU64
HU66
HU83
HU87
HU92
HU100
HU101
HU100R
HYN11
HYN7R
HY15
HY16
HY17
HY20
HY20R
HY22
K9
NSN11
NSN14
HON66
DAT17
TOY2
TOY(2014)
TOY40
TOY43
TOY43AT
TOY43R
TOY48
VA2T
NE72
NE78
NE66
MIT11
MAZ24

40	CY24	克莱斯勒系列.300C.漫步者.切诺基.道奇.Jeep系列.EAGLE.万国.顺风.新玛莎拉蒂智能 14款菲亚特菲翔, 最新林肯	刻度钥匙
41	FO38(点火)	福特系列.锐界.F150.翼虎.林肯.野马.莫克利	刻度钥匙
42	GM45	霍顿	
43	CH1	景程.科帕奇.哈雷	
44	DWO4R	别克系列.凯越.GL8等 雪佛兰系列乐风.赛欧等	刻度钥匙
45	YM28(点火)	欧宝.霍顿.路特斯(莲花).沃克斯.YMOS.秀尔	刻度钥匙
46	YM30(点火)	萨博	无主付片
47	GT10	依维柯	
48	GT15	菲亚特系列.派力奥.周末风.老法拉利.阿尔沃.罗密欧.菲亚特.蓝旗亚	
49	SIP22	菲亚特500.阿尔法罗密欧.玛莎拉蒂 依维柯 蓝旗亚 广汽菲克	
50	Renault v.2	雷诺 梅甘娜 风景 科雷傲	无主付片
51	LAGUNA3	三星雷诺 拉古娜	无主付片
52	GM37	美国车 悍马 昂克雷 君越 凯迪拉克 GMC 卡迪/君越 平铤10齿	
53	GM39	GL8.老君威 别克	刻度钥匙
54	KW14直读	川崎摩托车	
55	NE38	(USA 澳洲) 本田、福特、MG、MINI、尼桑、路虎	
56	NE71R	(USA 澳洲) 本田、罗浮	
57	MIT8 (GM15 19)	三菱系列.国内部分面包车如五菱 哈飞	
58	TOY38R	哈飞.夏利.大宇.众泰	
59	GEELY	吉利熊猫.帝豪	无主付片
60	BT01	奔腾B70.B50	刻度钥匙
61	B111	通用公司、悍马、GMC、	
62	WT47T	SAAB 新绅宝	
63	HON58R	本田 阿库拉 霍顿 五十铃	
64	BYDO1	比亚迪	
65	BYDO1R	比亚迪	
66	SSY3	韩国双龙	
67	ISU5	五十铃	
68	YM15	梅赛德斯 道奇	
69	KY14	韩国起亚	
70	HON70直读	本田摩托	
71	TOY43点火专用	老款丰田8齿破片(4号和7号齿位是破片) 佳美	
72	NSN14点火专用	日产系列.尼桑.天籁.骐达.颐达.骊威.英菲尼迪.斯巴鲁 江淮平铤	
73	OY43AT点火专用	丰田系列.凯美瑞.锐志.卡罗拉.花冠	
74	MIT8点火专用	三菱系列.国内部分面包车如五菱 哈飞	
75	MIT11点火专用	三菱系列.东南系列.国产车如北斗星.克莱斯勒.道奇.顺风.宝骏	
76	MAZ24点火专用	马自达系列 东南 海马	
77	HYN11点火专用	现代系列.伊兰特.途胜 起亚系列.赛拉图	
78	YH35R直读	雅马哈摩托	
79	SZ14直读	铃木摩托车	
80	HU162T<9>	新款大众 2016款 新斯柯达 九齿 嘉旅, 高七 侧边齿左槽	无主付片
81	HU162T<10>	新款奥迪 2016款 十齿 2016款新款宝马 奥迪tt.Q7和a4 2015迈腾 右槽	无主付片
82	VA6四撬杆	雷诺 雪铁龙 标志 15年后smart 四齿深	无主付片
83	ICF03	福特	

CY24
FO38
GM45
CH1
DWO4R
YM28
YM30
GT10
GT15
SIP22
Renault v.2
LAGUNA3
GM37
GM39
KW14(Reader)
NE38
NE71R
MIT8 (GM15 19)
TOY38R
B111
WT47T
HON58R
SSY3
ISU5
YM15
KY14
HON70 Reader
TOY43 (Ignition Only)
NSN14 (Ignition Only)
TOY43AT (Ignition Only)
MIT8 (Ignition Only)
MIT11 (Ignition Only)
MAZ24 (Ignition Only)
HYN11 (Ignition Only)
YH35R Reader
SZ14 Reader
HU162T(9)
HU162T(10)
VA6 (Quad Lifter)
ICF03

84	HU39	大奔驰	无主付片
85	VAG2015	2015款新款大众8齿 进口高尔夫旅行版15年以后的, 目前国内就这一款车	无主付片
86	MAD2014	新款马自达	
87	MIT9/MIT6	老款三菱	
88	HAIMA	海马内铣 中华 众泰云100 Z100	无主付片
89	HU66读	2002年以前的大众, 不用开启直接读	
90	CHANGAN	长安内铣	无主付片
91	QIRUI	奇瑞E3 江淮内铣	无主付片
92	BQ SB	北汽绅宝 瑞虎	无主付片
93	BW9MH	宝马摩托立铣	无主付片
94	DAT12R	日野大货 和NSN11工具相反	
95	BAOJUN	宝骏560 330 730	无主付片
96	SX9	神龙富康	
97	ZD30	杜卡迪立铣摩托车	无主付片
98	KIA3R	韩国起亚	
99	VAC102点火专用	雷诺平铣	
100	YM23	斯玛特平铣	
101	HU71	路虎, 斯坦尼亚重卡	无主付片
102	K5	韩国车K2.K3.K5. 17款瑞纳内铣两轨迹	无主付片
103	HU66单摆臂	布加迪.兰博基尼.保时捷.宾利.大众.奥迪.斯柯达.西亚特.荣威550.长城C30.中华FSV.骏捷.众泰ZC300 江铃驭胜	
104	HU92单摆臂	宝马.路虎. MINI 名爵GM3 7 HUF 劳斯莱斯 内铣 两轨迹 10年前5系 7系	
105	HU162T(9)点火		
106	大双左	五菱系列	
107	大双右	五菱系列	
108	FORD2017	2017新福特	
109	TOY2014V.2	2017款新款丰田四轨迹(需要和TOY2014一起买, 因为锁芯改了不确定用哪款)	
110	KIA2018	韩国新款起亚 (原SRT2018)	
111	TOY2018	2018款丰田立铣	
112	HU100(10)	别克	
		内铣48支, 外铣51支, 新工具4支, 点火专用工具9支	
WhatsApp: +8618657697637 Web: www.classiclishi.com			

HU39
VAG2015 [(HU162T(8))
MAZDA2014
MIT9/MIT6
HU66 Reader
BW9MH
DAT12R
SX9
ZD30
KIA3R
VAC102 (Ignition Only)
YM23
HU71
K5
HU66 Single Lifter
HU92 Single Lifter
HU62T(9) (Ignition Only)
FORD2017
TOY2014 v.2
KIA2018
TOY2018
HU100(10)

There are what included in the 102 pieces set.

HU100的也可以开莲花。

汉兰达: 用43AT,内铣用48, 智能钥匙用TOY2或者48

国产车 11 支